Advance/FrontFlow/MPによる溶接シミュレーション

杉中 隆史\*

# Welding simulation using Advance/FrontFlow/MP Takafumi Suginaka\*

Advance/FrontFlow/MP は蒸発、沸騰、凝縮などの相変化や表面張力を含め、気液二相流動を3次元で 解析する非構造格子系ソフトウェアである。本ソフトウェアにレーザービームおよび電子ビームによる 金属の溶融・蒸発・凝固解析機能を新たに導入した。本稿ではこの新機能と溶接シミュレーションの例 を紹介する。

Keywords: 製造、溶接、溶融、蒸発、凝固、表面張力、レーザービーム、電子ビーム

### 1. はじめに

Advance/FrontFlow/MP は蒸発、沸騰、凝縮などの相変化や表面張力を含め、気液二相流動を3次元で解析する非構造格子系ソフトウェアである。 本ソフトウェアにレーザービームおよび電子 ビームによる金属の溶融・蒸発・凝固を解析する ための機能を新たに導入した。この機能を使うこ とによって、溶接における溶融池の形状や挙動、 凝固時の冷却速度を計算することができる。

本稿ではレーザービームおよび電子ビームに よる金属の溶融・蒸発・凝固の解析機能と溶接シ ミュレーションの例を紹介する。

# 2. レーザービームおよび電子ビームによる金属 の溶融・蒸発・凝固解析機能

# 2.1. 基礎方程式

(1) 概要

固体金属にレーザービームおよび電子ビーム を照射し、固体金属の温度が融点に達すると金属 は溶融する。溶融やスパッタ(溶融金属の飛散) や蒸発により変形した溶融金属表面の曲率半径 がビーム径と同じオーダーであれば、表面張力が 支配的な流れが起こる。本解析モデルはこの現象 \*アドバンスソフト株式会社 熱流動エンジニア リングセンター

Thermal Hydraulics Engineering Centre, AdvanceSoft Corporation

を固体金属、溶融金属、蒸気金属、空気やアルゴ ンガスなどの非凝縮性気体の4相の相互作用と質 量、運動量、エネルギーの保存則に基づいて計算 する。

レーザービームおよび電子ビームを金属に照 射すると、溶融金属内部の入熱分布は照射方向に 卓越することが知られている。この現象は熱対向 流で説明することができる。熱対向流は二流体モ デルで扱うことができるため、本解析モデルは気 相(蒸気金属と非凝縮性ガスの均質流)と液相(溶 融金属)の各相に対し質量保存方程式、運動量保 存方程式、エネルギー保存方程式を解く二流体モ デルを使用する。また、固体金属については熱伝 導方程式を解く。解析に使用する基礎方程式を以 下に示す。

#### (2) 気相と液相の質量保存方程式

気相と液相の質量保存方程式は次式で表される。

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho_k \alpha_k) + \nabla \cdot \left(\rho_k \alpha_k \, \overrightarrow{v_k}\right) = \Gamma_k \tag{1}$$

ここで、kは液相か気相かを識別するインデック スで、kが1のときは液相を、kがgのときは気 相を表す。 $\rho_k$ はk相の密度[ $kg/m^3$ ]、 $\alpha_k$ はk相の体 積割合[-]、 $\overrightarrow{v_k}$ はk相の速度[m/s]、 $\Gamma_k$ はk相の質 量生成率 [ $kg/s/m^3$ ]である。 $\alpha_k \geq \Gamma_k$ には次の関係 がある。

$$\alpha_a + \alpha_l = 1 \tag{2}$$

$$\Gamma_a + \Gamma_l = 0 \tag{3}$$

#### (3) 気相と液相の運動量保存方程式

気相と液相の運動量保存方程式は次式で表される。

$$\frac{\partial}{\partial t} \left( \rho_k \alpha_k \overrightarrow{v_k} \right) + \nabla \cdot \left( \rho_k \alpha_k \overrightarrow{v_k} \overrightarrow{v_k} \right) = 
-\nabla \cdot \left( \alpha_k \overrightarrow{\overline{\tau_k}} \right) - \overrightarrow{F_{ik}} - \overrightarrow{F_{gk}} - \alpha_k \nabla P + \Gamma_k \overrightarrow{v_{ik}} 
-\overrightarrow{F_{st}} - \overrightarrow{F_{ma}} - \overrightarrow{F_{re}}$$
(4)

ここで、 $\overline{\tau_k}$ はk相のせん断応力[N/m<sup>2</sup>]、 $\overline{F_{ik}}$ は界面 摩擦力[N/m<sup>3</sup>]、 $\overline{F_{gk}}$ はk相に働く重力(= $\rho_k \alpha_k g_k$ ) [N/m<sup>3</sup>]、Pは圧力[N/m<sup>2</sup>]、 $\overrightarrow{v_{ik}}$ は気液界面の速度[m/s] で相手側の速度を使用、 $\overline{F_{st}}$ は表面張力を CSF モ デルにより体積力に換算した項[N/m<sup>3</sup>]、 $\overline{F_{ma}}$ はマラ ンゴニカ[N/m<sup>3</sup>]、 $\overline{F_{re}}$ は蒸発反跳力[N/m<sup>3</sup>]である。

## (4) 気相と液相のエネルギー保存方程式

気相と液相のエネルギー保存方程式は次式で 表される。

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho_k \alpha_k h_k) + \nabla \cdot \left(\rho_k \alpha_k h_k \overrightarrow{v_k}\right) = -\nabla \cdot (\alpha_k q_k) + \alpha_k \frac{DP}{Dt} + \Gamma_k h_{ik} + q_{ik}$$
(5)

ここで、 $h_k$ は k 相の飽和エンタルピ[J/kg]、 $q_k$ は k 相の熱流束[W/m<sup>2</sup>]、 $h_{ik}$ は k 相の飽和エンタルピ [J/kg]、 $q_{ik}$ は気液界面での k 相への熱移動量 [W/m<sup>3</sup>]である。

#### (5) 蒸気金属の質量保存方程式

蒸気金属の質量保存方程式は次式で表される。

$$\frac{\partial}{\partial t} (\rho_g Y_w) + \nabla \cdot (\rho_g Y_w \, \overrightarrow{v_g}) = \Gamma_g \tag{6}$$

ここで、*Y<sub>w</sub>*は蒸気金属の気相に対する質量分率[-] である。

#### (6) 固体金属の熱伝導方程式

固体金属の熱伝導方程式は次式で表される。

$$\rho_s c_s \frac{\partial T}{\partial t} = \lambda_s \nabla^2 T \tag{7}$$

ここで、 $\rho_s$ は固体金属の密度[kg/m<sup>3</sup>]、 $c_s$ は固体金 属の比熱[J/kg/K]、Tは温度[K]、 $\lambda_s$ は固体金属の熱 伝導率[W/m/K]である。

#### 2.2. 融解と凝固の扱い

エネルギー保存方程式はエンタルピを従属変数とする。融解熱あるいは凝固熱を考慮した融解 と凝固を扱うため、エンタルピhを図1のように 定義する。



図 1 温度**T**とエンタルピ**h**の関係

液相率fは固体金属の飽和エンタルピ $h_{S,S}$ と溶 融金属の飽和エンタルピ $h_{L,S}$ を使って、次式で表 される。

$$f = \frac{h - h_{S,S}}{h_{L,S} - h_{S,S}}$$
(8)

ここで、 $h_{L,S} - h_{S,S}$ は融解熱[J/kg]あるいは凝固熱 [J/kg]を表す。

固相域、固液共存域、液相域のエンタルピは次 式で表される。

固相域:
$$h = C_s T$$
 (9)

液相域: $h = C_{P,L}(T - T_s) + h_{L,S}$  (10) 固液共存域:

$$h = C_S T(1 - f) + \{C_{P,L}(T - T_s) + h_{L,S}\}f$$
 (11)  
ここで、 $C_S$ は固体金属の比熱[J/kg/K]、 $C_{P,L}$ は溶融  
金属の定圧比熱[J/kg/K]である。

#### 2.3. 蒸発の反跳圧力

金属が蒸発すると金属表面に反跳圧力が作用

する。反跳圧力は以下に示す Anisimov によるモ デルを使用する。

$$P_{recoil} = p_a \sum_{i=1}^{n} a_i \exp\left(-\frac{\lambda_i}{k_B} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{B_i}}\right)\right)$$
(12)

ここで、 $p_a$ は圧力[Pa]、nは元素数、 $a_i$ は元素iの 含有率(体積割合)、 $\lambda_i$ は凝集エネルギー[J]、 $k_B$ は ボルツマン定数(1.3806×10<sup>-23</sup>[m<sup>2</sup> kg/s<sup>2</sup>/K])、Tは温 度[K]、 $T_{B_i}$ は沸点[K]である。

Anisimov によるモデルでは温度の上昇に伴い 反跳圧力は指数関数的に増加する。

#### 2.4. 蒸発速度

蒸発速度は以下に示す Anisimov によるモデル を使用する。

$$j = p_a \sum_{i=1}^n a_i \sqrt{\frac{M_i}{2\pi k_B T}} \exp\left(-\frac{\lambda_i}{k_B} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{B_i}}\right)\right)$$
(13)

ここで、*j*は蒸発による質量流束 [kg/m<sup>2</sup>/s]、*M<sub>i</sub>*は 原子質量[kg]である。

### 2.5. 放熱量

溶融金属表面から金属が蒸発することによる 溶融金属の放熱量を以下の式で求め、単位体積当 たりの熱量[ $W/m^3$ ]に換算したものを溶融金属の エネルギー保存方程式にシンク項として与える。  $Q_{ablation} = -j L_v$  (14)

ここで、 $Q_{ablation}$ はアブレーションによる放熱量 [W/m<sup>2</sup>]、jは蒸発の質量流束[kg/m<sup>2</sup>/s]、 $L_{\nu}$ は蒸発潜 熱[J/kg]である。

## 2.6. レーザービームの入熱モデル

レーザービームの入熱は金属表面に以下のガ ウス分布で与える。

$$q(r) = \frac{2W}{\pi r_0^2} exp\left(-\frac{2r^2}{r_0^2}\right)$$
(15)

ここで、*q*(*r*)は熱流束[W/m<sup>2</sup>]、Wは入射エネルギー [W]、*r*<sub>o</sub>はガウシアンビーム半径[m]、*r*はビーム中 心からの距離[m]である。

### 2.7. 電子ビームの入熱モデル

電子ビームの入熱はレーザービームの入熱と 同様にガウス分布で与える。ただし、電子ビーム の場合、金属表面から4µm 程度内部で入熱が最 大になる。この入熱分布は以下の方法で与える。



図 2 電子ビームの場合の入熱方法

### 2.8. 放射伝熱モデル

金属表面から気体への放射熱は以下に示す無 限に広い平行二平板間の放射伝熱モデルを使用 する。

$$q_i = \sigma \left(\frac{1}{\varepsilon_1} + \frac{1}{\varepsilon_{air}} - 1\right)^{-1} (T_{air}^4 - T_i^4)$$
(16)

ここで、 $q_i$ は金属表面の正味熱流束[W/m<sup>2</sup>]、 $\sigma$ は ステファンボルツマン定数(5.670×10<sup>-8</sup> [W/m<sup>2</sup>/K<sup>4</sup>])、 $\epsilon_1$ は金属表面の放射率[-]、 $\epsilon_{air}$ は気 体の放射率[-](黒体とみなす場合は 1)、 $T_{air}$ は気

体の温度[K]、 $T_i$ は金属表面の温度[K]である。

#### 2.9. ビーム照射に適合した領域分割

並列計算は解析領域を小領域に分割し、各小領 域の計算を CPU のプロセッサに割り振って行う。 この小領域への分割をビームの照射方向に直交 する面に対して 2 次元で行う。これにより、照射 面の検索は小領域毎に独立して行うことができ る。また、照射面を判定するための小領域間の通 信が不要になるため、計算時間を短縮することが できる。

### 3. 溶接シミュレーションの例

#### 3.1. 解析対象

銅板のレーザー溶接を解析対象とし、ビーム出 力による溶融池形状の違いを解析する。銅本来の 放射率を使用すると溶融池形状が小さくなるた め、黒化処理や化学反応などの処理により放射率 が 0.3 になったものと仮定して解析する。

## 3.2. 解析条件

解析領域を図3に、解析条件を表1に示す。



図 3 解析領域

No.	項目	内容
1	ビーム	レーザービーム
2	ビーム径	100 μ m
3	ビーム出力	120W と 200W
4	ビーム走査速度	5m/s
5	金属材料	Cu
6	融点	1357.8K
7	沸点	2835.0K
8	融解潜熱	$2.127 \times 10^5 \text{ J/kg}$
9	蒸発潜熱	$4.727 \times 10^{6} \text{ J/kg}$
10	初期温度	773.15K
11	底面と側面の温度	773.15K
12	金属表面の放射率	0.3(仮定)
13	メッシュサイズ	2 μ m
14	格子数	250,000
15	時間刻み	10 <sup>-9</sup> s

表 1	解析条件
	/ I V I V I V I V I V I V I V I V I V I

#### 3.3. 解析結果

ビーム出力120Wの条件で0.03msにおける金属 表面形状、温度分布、溶融分布を図4に示す。レー ザー照射面は変形することなく溶融領域が進行 している。0.03msまで一度でも溶融した領域分布 (図4(b))と0.03msにおける溶融分布(図は省略) を比較することにより、溶融後に凝固した領域と 凝固時の冷却温度を求めることができる。

ビーム出力200Wの条件で0.03msにおける金属 表面形状、温度分布、溶融分布を図 5に示す。金 属表面は乱れ、溶融金属の飛散(スパッタリング) が見られる。

以上のことから、ビーム出力による溶融池形状 の傾向は妥当である。

参考までに本解析の計算時間を表 2 に示す。



(a)金属表面形状と温度分布





(b)レーザービーム走査断面の溶融分布図 4 ビーム出力 120W で 0.03ms の結果

衣 2 0.05ms よくの計算时间			
No.	項目	内容	
1	CPU	Xeon E5-2650 v4 @	
		2.20GHz	
2	並列数	10	
3	計算時間	21 時間 45 秒	





(a) 金属表面形状と温度分布



(b)レーザービーム走査断面の溶融分布図 5 ビーム出力 200W で 0.03ms の結果

## 4. まとめ

本稿では、Advance/FrontFlow/MP に導入した レーザービームおよび電子ビームによる金属の 溶融・蒸発・凝固解析機能と溶接シミュレーショ ンの例を紹介した。この例ではビーム出力による 溶融池形状の傾向が妥当であることを示した。

実験値と比較した計算事例については文献 [1][2]を参照されたい。

今後、本ソフトウェアを産業界で広く利用して いただけるように、使いやすさと計算結果の信頼 性を上げていく予定である。

# 参考文献

- [1] Watari, Ogura, Yamazaki, Inoue, Kamitani, Fujiya, Toyoda, Goya and Watanabe,"Twofluid model to simulate metal powder bed fusion additive manufacturing", Journal of Fluid Science and Technology, The Japan Society of Mechanical Engineers ,Vol.13, No.2 (2018).
- [2] 亘 紀子,山崎 紀子,小椋 謙,渡辺 俊哉,"二流 体モデルによる金属 3D プリンタミクロスケ ールシミュレーション",化学工学会, Vol.84, No.4(2020).
- ※ 技術情報誌アドバンスシミュレーションは、 アドバンスソフト株式会社 ホームページのシ ミュレーション図書館から、PDF ファイルが ダウンロードできます。(ダウンロードしてい ただくには、アドバンス/シミュレーション フォーラム会員登録が必要です。)